

平成24年10月22日

札幌太郎様



工事完了報告書



ご依頼の塗装等改修工事が平成24年10月20日終了いたしましたので工事
工程写真を添えてご報告いたします。



札幌塗装工業協同組合

〒005-0002

札幌市白石区東札幌5条1丁目 産業振興センター内

TEL 011-822-4116

FAX 011-822-4117



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	1
部 位	外壁全景



写真番号	
部 位	



写真番号	2
部 位	外壁全景



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	3
部 位	外壁全景



写真番号	
部 位	



写真番号	4
部 位	外壁全景



塗装等改修工事工程写真集



建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	5
部 位	外 壁
足場組立完了	



写真番号	6
部 位	外 壁
足場組立完了	



写真番号	7
部 位	外 壁
足場組立完了	



塗装等改修工事工程写真集



建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	8
部 位	外 壁
足場組立完了	



写真番号	9
部 位	外 壁
足場組立完了	
飛散防止ネット完了	



写真番号	10
部 位	外 壁
足場組立完了	
飛散防止ネット完了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	11
部 位	屋 根
着工前	



写真番号	12
部 位	屋 根
ケレン作業中	




写真番号	13
部 位	屋 根
高圧水洗浄作業中	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	14
部 位	屋 根
錆止塗装	



写真番号	15
部 位	屋 根
1 回目中塗り作業中	



写真番号	16
部 位	屋 根
2 回目上塗り完了	



塗装等改修工事工程写真集



建物の名称


札幌太郎 様ご自宅



写真番号	17
部 位	外壁 南面
高圧水洗浄作業中	



写真番号	18
部 位	外壁 北面
高圧水洗浄作業中	



写真番号	19
部 位	外壁 西面
サイディング貼り替	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称


札幌太郎 様ご自宅



写真番号	20
部 位	外壁 南面
高圧水洗浄完了	



写真番号	21
部 位	外壁 南面
目地コーキング打替作業	
窓周囲コーキング打替作業	



写真番号	22
部 位	外壁 南面
目地コーキング打替完了	
窓周囲コーキング打替完了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	23
部 位	外壁 北面
高圧水洗浄完了	



写真番号	24
部 位	外壁 北面
目地コーキング打替作業	
窓周囲コーキング打替作業	



写真番号	25
部 位	外壁 北面
目地コーキング打替完了	
窓周囲コーキング打替完了	




塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	26
部 位	外壁 南面
シーラー下塗り作業中	



写真番号	27
部 位	外壁 南面
シーラー下塗り完了	



写真番号	28
部 位	外壁 南面
1 回目中塗り作業中	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	29
部 位	外壁 南面
1 回目中塗完了	



写真番号	30
部 位	外壁 北面
1 回目中塗作業中	



写真番号	31
部 位	外壁 北面
1 回目中塗完了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	32
部 位	外壁 南面
外壁 2 回目上塗り作業中	



写真番号	33
部 位	外壁 北面
外壁 2 回目上塗り完了	



写真番号	34
部 位	外壁 南面
外壁 2 回目上塗り完了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	35
部 位	擁 壁
着工前	



写真番号	36
部 位	擁 壁
高圧水洗浄作業中	



写真番号	37
部 位	擁 壁
高圧水洗浄完了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	38
部 位	擁 壁
鉄 部	
錆止塗装	



写真番号	39
部 位	擁 壁
シーラー下塗り作業中	



写真番号	40
部 位	擁 壁
吹付タイル 玉吹	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	41
部 位	擁 壁
吹付タイル 玉ヘッドカット	



写真番号	42
部 位	擁 壁
外壁 1 回目中塗り作業中	



写真番号	43
部 位	擁 壁
外壁 1 回目中塗り完了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	44
部 位	擁 壁
外壁 2 回目上塗り作業中	



写真番号	45
部 位	擁 壁
外壁 2 回目上塗り完了	



写真番号	46
部 位	軒天井
着工前	




塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	47
部 位	軒天井
ケレン作業中	



写真番号	48
部 位	軒天井
ケレン作業完了	



写真番号	49
部 位	軒天井
1回目塗装	




塗装等改修工事工程写真集

建物の名称


札幌太郎 様ご自宅



写真番号	50
部 位	軒天井
1 回目塗装	
完 了	



写真番号	51
部 位	軒天井
2 回目塗装	



写真番号	52
部 位	軒天井
2 回目塗装	
完 了	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	53
部 位	
鉄 部	
屋 根	
錆止塗料	
2液形変性エポキシ樹脂プライマー	



写真番号	54
部 位	屋 根
塗装材料	
2液形弱溶剤系シリコン樹脂塗料	



写真番号	55
部 位	外 壁
塗装材料	
1液形溶剤系シーラー	
1液形溶剤系エポキシ樹脂下塗塗料	



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	56
部 位	外 壁
塗装材料	2 液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料



写真番号	57
部 位	基 礎
塗装材料	複層仕上塗材E



写真番号	58
部 位	軒天井
塗装材料	アクリル樹脂系非水分散形塗料



塗装等改修工事工程写真集

建物の名称

札幌太郎 様ご自宅



写真番号	59
部 位	屋 根
塗装組合検査	



写真番号	60
部 位	外 壁
塗装組合検査	



写真番号	61
部 位	擁 壁
塗装組合検査	